



mirava
yapı sanayi

SU YALITIM UYGULAMALARI

- Enjeksiyon -



ATAŞEHİR BELEDİYE BİNASI

Zemin Enjeksiyon Uygulaması



PARKYAŞAM KONUTLARI

Asansör Kuyuları Enjeksiyon Uygulaması



IŞIK APARTMANI

Asansör Kuyusu Enjeksiyon Uygulaması



ATAŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

Asansör Kuyusu Enjeksiyon Uygulaması



ATAŞEHİR Belediyesinde bulunan asansör kuyuları mevcut su kaçakları nedeniyle risk teşkil etmekteydi. Firmamızın yaptığı uygulama sonucunda tüm kuyulardaki su kalıcı olarak kesildi ve bir daha benzer problemlerin yaşanmaması için gerekli önlemler alındı.

Kullanılan Ürünler: HydroStop 775 Integra
Acrigel 730

KAUÇUK ENJEKSİYON

ÖZEL EĞİTİM KURUMU

Bina kolonlarında enjeksiyon uygulaması



Özel bir anaokulunun taşıyıcı kolonları aktif su kaçağı nedeniyle tamamen yıpranmış vaziyette idi.

Firmamızın yaptığı enjeksiyon uygulaması sayesinde hem mevcut su kaçağı tamamen giderildi ve aynı problemin tekrar etmemesi için gerekli tüm önlemler alındı.

HUZUR APARTMANI

Asansör Kuyusu Enjeksiyon Uygulaması



ATAŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

Derz Yalıtımı Enjeksiyon Uygulaması



DİLATASYON UYGULAMASI - ÖZEL TINAZTEPE HASTAHANESİ

Eksi katta negatif yönden yapılan dilatasyon uygulaması



1. Eksi katta bulunan dilatasyon boşluğundan şiddetli bir su kaçağı mevcuttu.
2. Firmamızın yaptığı kauçuk enjeksiyon işlemi sayesinde su akışı tamamen kesildi.
3. Duvar sıvası yapılmadan önce yalıtımı yapılan boşluğun üzerine koruyucu bant uygulaması yapıldı.

Not: Yapılan uygulamanın üzerinden 5 yıl geçmiştir ve şu ana kadar firmamıza herhangi bir onarım talebi ulaşmamıştır.

MAViŞEHİR PARKYAŞAM KONUTLARI

Tüm Asansör Kuyularının Su İzolasyonu İşlemleri

